

通学路の安全確保に関する合同点検箇所

学校名	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応内容	事業主体
七合小学校	1	国道294号	大桶下	歩道も無く、線形も悪く視距が取れない等、通学する児童並びに現道交通も危険な状況にある。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	2	市道1403号	七合小入口から富谷橋方面	道路南側の歩道が狭く、勾配のあるカーブにより見通しも悪い。道路を横断する児童も数名いる。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	那須烏山市
	3	国道294号	谷浅見	歩道も無く、児童の通学が危険な状況にある。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
境小学校	4	県道27号	旧境小前（バス停尼寺付近）	道路幅が狭く、赤いポールで仕切った歩道も狭い。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	5	県道274号	大木須（バス停松倉山入口～新屋敷）	道路が急に狭くなりスクールバスの通行が困難。	車道拡幅	栃木県
烏山小学校	6	市道K3028号	あたご坂	ガードレールがないところがある。坂が急で転ぶ児童がいる。	防護柵設置	那須烏山市
烏山中学校	7-1	国道294号	旭交差点・ローソン横	交通量が多く、歩道も車道も狭く、歩行者及び自転車通学の生徒が危険。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	7-2	国道294号	野上	急なS字カーブが車両交通の妨げとなっており、歩道も狭く歩行者等の通行に支障をきたしている。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	8	市道K4201号	滝見坂	道幅が狭い。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	那須烏山市
	9	県道10号 市道1102号	城山通り	歩道が狭く、高校生と小中学生の通学時に危険である	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県 那須烏山市
荒川小学校	10	県道10・233号	田野倉交差点	交通量多い、歩道なし。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	11	市道1005号	田野倉交差点～下小白井	道幅狭い、歩道区分なし。	路肩整備	那須烏山市
	12	市道2023号	JR鴻野山駅～住宅団地	道幅が狭く交通量が多いためJR烏山線利用児童の通学が危険である	車道拡幅、線形改良	那須烏山市
南那須中学校	13	市道3041号	(主)宇都宮那須烏山線～市立つくし幼稚園	道幅が狭く歩道が無いため児童の通学が危険である	歩道整備、車道拡幅、交差点改良	那須烏山市
	14	県道10号	福岡交差点からアヤマ産業入口	下り坂であり自転車との接触事故あり危険 全区間両側に歩道を設置してもらいたい。	歩道整備	栃木県
江川小学校	15	県道222号	三箇・塩野酒店前	カーブで見通しが悪くスピードを出す車がある。特に通勤時間が危険。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	16	市道2020号	藤田・藤田橋手前の通学路	ガードレールなし。歩道なし。	防護柵設置	那須烏山市
	17	県道25号	西熊田・熊田診療所横	S字カーブで見通しが悪く危険。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	18	県道25号	林道下川井南大和久線入口～熊田T字路	登下校時交通量も多く、歩道もない。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	19	県道222号	熊田T字路～南大和久	登下校時交通量も多く、歩道もない。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	20	県道233号 市道1009号	熊田	道路が狭く、歩道が無いため危険である。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
南那須特別 支援学校	21	県道25号	熊田T字路	片側、半分歩道なし。	歩道整備、車道拡幅、線形改良	栃木県
	22	市道M3072号	富士見台工業団地	歩道が無く、急カーブで視距も悪く、児童の通学が危険	車道拡幅、線形改良	那須烏山市